WCAG 2.2 AA legal requirements audit https://diego.ndw.nu/

WCAG 2.2 AA legal requirements audit

Opdrachtgever: Nationaal Dataportaal Wegverkeer
Website: https://diego.ndw.nu/
Rapportversie:
Datum: 14 oktober 2026

Cardan, Burgemeester Brokxlaan 32 5041 SB Tilburg
0885004070, contact@cardan.com, https://cardan.com

Inhoudsopgave

Samenvatting ... 3

Over dit onderzoek ... 4

- Onderzoeksdetails ... 4
- Scope van het onderzoek ... 5
- Onderzoeksmethode en toegepaste norm ... 5
- Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning ... 5
- Vragen? ... 5

Overzicht resultaten ... 6

- Onderzoeksscores ... 9

Principe 1: Waarneembaar ... 10

- Richtlijn 1.1: Tekstalternatieven ... 10
- Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media ... 12
- Richtlijn 1.3: Aanpasbaar ... 14
- Richtlijn 1.4: Onderscheidbaar ... 18

Principe 2: Bedienbaar ... 27

- Richtlijn 2.1: Toetsenbordtoegankelijk ... 27
- Richtlijn 2.2: Genoeg tijd ... 29
- Richtlijn 2.3: Toevallen en fysieke reacties ... 30
- Richtlijn 2.4: Navigeerbaar ... 31
- Richtlijn 2.5: Input modaliteiten ... 34

Principe 3: Begrijpelijk ... 36

- Richtlijn 3.1: Leesbaar ... 36
- Richtlijn 3.2: Voorspelbaar ... 37
- Richtlijn 3.3: Assistentie bij invoer ... 39

Principe 4: Robuust ... 41

- Richtlijn 4.1: Compatibel ... 41

Steekproef ... 44

Overige onderzoeksdetails ... 45

- Gebruikte technieken ... 45
- User agents en andere software ... 45
- Afhankelijke technologie ... 45
- Over Cardan ... 45

Samenvatting

Het onderzoek is uitgevoerd tussen 07 oktober 2026 en 14 oktober 2026. Er wordt voldaan aan **40 van 55 succescriteria** (72 %). Onze onderzoeker heeft **33 problemen** opgeschreven waarbij gebruikers met een functiebeperking mogelijk tegen problemen aanlopen.

Dit onderzoek geeft een overzicht van de mate waarin de website voldoet aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid. Positief is dat de focusindicator duidelijk zichtbaar is, de focusvolgorde logisch is en linkdoelen voldoende duidelijk zijn. Ook zijn interactieve elementen goed te bedienen en hebben ze een passende grootte. Dit biedt een goede basis voor toegankelijke navigatie en bediening.

Er zijn nog verschillende verbeterpunten. Zo missen sommige afbeeldingen en iconen een passend tekstalternatief en is het kleurcontrast van teksten en interface-elementen niet overal voldoende. Daarnaast kan herhalende content nog niet eenvoudig worden overgeslagen en zijn bepaalde interactieve elementen technisch niet goed herkenbaar voor hulpsoftware. Hierdoor kunnen gebruikers die afhankelijk zijn van ondersteunende technologie moeite hebben om de website volledig te gebruiken.

De website voldoet daarmee al aan een aantal belangrijke toegankelijkheidseisen, maar er zijn nog gerichte verbeteringen nodig.

Over dit onderzoek

We hebben een onderzoek gedaan om te kijken hoe goed deze website voldoet aan de toegankelijkheidsregels van WCAG 2.2, niveau A en AA. Dit onderzoek is gebaseerd op de Europese norm EN 301 549.

WCAG betekent Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn internationale regels om digitale content, zoals websites en apps, toegankelijk te maken voor iedereen. De WCAG is ingedeeld in vier principes: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Elk principe heeft succescriteria (regels) die gemeten kunnen worden om te bepalen of een website toegankelijk is.

Onderzoeksdetails

Wat is onderzocht?

Dit onderzoek is specifiek ingericht om te bepalen of je aan de minimale wettelijke verplichtingen voldoet, zonder verdieping die verder gaat dan wat juridisch noodzakelijk is.

We onderzoeken een representatieve steekproef van de website handmatig aan alle 55 succescriteria van WCAG 2.2 AA. Door handmatig te onderzoeken brengen we ook toegankelijkheidsproblemen in kaart die automatische tools niet signaleren. De focus ligt op het vaststellen van tekortkomingen ten opzichte van de wetgeving. Het rapport bevat enkele voorbeelden van gevonden problemen per succescriterium.

Het resultaat is een compact en helder rapport dat kan worden gebruikt als onderbouwing voor de toegankelijkheidsverklaring en als startpunt om wettelijk compliant te worden of te blijven.

Controleer de hele website

Controleer de hele website op vergelijkbare problemen. De genoemde problemen kunnen namelijk ook ergens anders in de steekproef of buiten de steekproef voorkomen. Bij een nieuw onderzoek kunnen vergelijkbare of nieuwe problemen worden gevonden.

Bij het aanpassen van de website kunnen soms nieuwe problemen ontstaan. Het is daarom belangrijk om regelmatig te blijven onderzoeken.

Scope van het onderzoek

Bij de URL staat de reden waarom een gedeelte wel of niet is meegenomen. Dit is conform de regels voor het bepalen van de scope in de evaluatiemethode WCAG-EM.

- Alle pagina's op https://diego.ndw.nu/ (URI-basis)

Niet in scope

- Niet de pagina's op https://docs.ndw.nu/ (Andere URI-basis)
- Niet de pagina's op https://mijnrdtmnl.ndw.nu/ (Andere URI-basis en stijlkenmerken)
- Niet de pagina's op https://ntm.ndw.nu/ (Andere URI-basis en stijlkenmerken)
- Niet de pagina's op https://dashboards.ndw.nu/ (Andere URI-basis en stijlkenmerken)

Overige details

- Niet de online kaarten en karteringsdiensten, tenzij ze bedoeld zijn voor navigatie (wettelijke uitzondering voor de overheid)
- Niet de van derden afkomstige inhoud (wettelijke uitzondering voor de overheid)
- Niet de inhoud van archieven (wettelijke uitzondering voor de overheid)

Onderzoeksmethode en toegepaste norm

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de evaluatiemethode WCAG-EM. Deze methode is aanbevolen door DigiToegankelijk (Logius).

De toegepaste norm is WCAG 2.2, niveau A en AA (https://www.w3.org/TR/WCAG22/)

Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

Gangbare webbrowsers en hulptechnologieën.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit rapport inhoudelijke vragen, neem dan contact met ons op via contact@cardan.com.

Overzicht resultaten

Dit rapport laat zien hoe goed de geteste website of applicatie digitaal toegankelijk is. De resultaten staan in twee overzichten: één per principe en één per succescriterium. Zo krijg je zowel een globaal overzicht als details over wat goed gaat en wat beter kan.

Waarneembaar

Criterium	Omschrijving	Niveau	Resultaat
1.1.1	Niet-tekstuele content	A	Voldoet niet
1.2.1	Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)	A	Niet aanwezig
1.2.2	Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)	A	Niet aanwezig
1.2.3	Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)	A	Niet aanwezig
1.2.4	Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)	AA	Niet aanwezig
1.2.5	Audiodescriptie (vooraf opgenomen)	AA	Niet aanwezig
1.3.1	Info en relaties	A	Voldoet niet
1.3.2	Betekenisvolle volgorde	A	Voldoet
1.3.3	Zintuiglijke eigenschappen	A	Voldoet
1.3.4	Weergavestand	AA	Voldoet
1.3.5	Identificeer het doel van de input	AA	Voldoet niet
1.4.1	Gebruik van kleur	A	Voldoet
1.4.2	Geluidsbediening	A	Niet aanwezig
1.4.3	Contrast (minimum)	AA	Voldoet niet
1.4.4	Herschalen van tekst	AA	Voldoet niet
1.4.5	Afbeeldingen van tekst	AA	Voldoet
1.4.10	Reflow	AA	Voldoet niet
1.4.11	Contrast van niet-tekstuele content	AA	Voldoet niet
1.4.12	Tekstafstand	AA	Voldoet niet
1.4.13	Content bij hover of focus	AA	Voldoet

Bedienbaar

Criterium	Omschrijving	Niveau	Resultaat
2.1.1	Toetsenbord	A	Voldoet niet
2.1.2	Geen toetsenbordval	A	Voldoet
2.1.4	Enkel teken sneltoetsen	A	Niet aanwezig
2.2.1	Timing aanpasbaar	A	Niet aanwezig
2.2.2	Pauzeren, stoppen of verbergen	A	Niet aanwezig
2.3.1	Drie flitsen of beneden drempelwaarde	A	Voldoet
2.4.1	Blokken omzeilen	A	Voldoet niet
2.4.2	Paginatitel	A	Voldoet
2.4.3	Focus volgorde	A	Voldoet
2.4.4	Linkdoel (in context)	A	Voldoet
2.4.5	Meerdere manieren	AA	Voldoet niet
2.4.6	Koppen en labels	AA	Voldoet niet
2.4.7	Focus zichtbaar	AA	Voldoet
2.4.11	Focus niet bedekt (minimum)	AA	Voldoet
2.5.1	Aanwijsgebaren	A	Niet aanwezig
2.5.2	Aanwijzerannulering	A	Voldoet
2.5.3	Label in naam	A	Voldoet niet
2.5.4	Bewegingsactivering	A	Niet aanwezig
2.5.7	Sleepbewegingen	AA	Niet aanwezig
2.5.8	Grootte van het aanwijsgebied (minimum)	AA	Voldoet

Begrijpelijk

Criterium	Omschrijving	Niveau	Resultaat
3.1.1	Taal van de pagina	A	Voldoet
3.1.2	Taal van onderdelen	AA	Niet aanwezig
3.2.1	Bij focus	A	Voldoet
3.2.2	Bij input	A	Voldoet

Criterium	Omschrijving	Niveau	Resultaat
3.2.3	Consistente navigatie	AA	Voldoet
3.2.4	Consistente identificatie	AA	Voldoet
3.2.6	Consistente hulp	A	Voldoet
3.3.1	Foutidentificatie	A	Voldoet
3.3.2	Labels of instructies	A	Voldoet
3.3.3	Foutsuggestie	AA	Niet aanwezig
3.3.4	Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)	AA	Niet aanwezig
3.3.7	Overbodige invoer	A	Niet aanwezig
3.3.8	Toegankelijke authenticatie (minimum)	AA	Voldoet

Robuust

Criterium	Omschrijving	Niveau	Resultaat
4.1.2	Naam, rol en waarde	A	Voldoet niet
4.1.3	Statusberichten	AA	Voldoet niet

Onderzoeksscores

De tabel hieronder laat per WCAG-principe en per WCAG-niveau zien hoeveel succescriteria zijn getoetst en hoeveel daarvan goedgekeurd zijn.

	Niveau A	Niveau AA	Level AAA	Totaal
Waarneembaar	7 / 9	5 / 11	0 / 0	12 / 20
Bedienbaar	11 / 14	4 / 6	0 / 0	15 / 20
Begrijpelijk	7 / 7	6 / 6	0 / 0	13 / 13
Robuust	0 / 1	0 / 1	0 / 0	0 / 2
Totaal	**25 / 31**	**15 / 24**	**0 / 0**	**40 / 55**

Principe 1: Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

Richtlijn 1.1: Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

A

Succescriterium 1.1.1: Niet-tekstuele content

Geef informatieve afbeeldingen en andere niet-tekstuele content een goed tekstalternatief.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Bevinding NDW-16.F12

Technisch Laag

Op pagina https://diego.ndw.nu/drip-designer?type=favorite staat de link "documentatiepagina" met ernaast het icoon van een vierkant met een pijl erin. Dit icoon is geeft informatie dat de link op een nieuw tabblad opent, maar is niet voorzien van een tekstalternatief.

Afbeeldingen



Link "documentatiepagina" met ernaast geopende DevTools op deze link


---

Bevinding NDW-16.F16

Technisch Hoog

Op pagina "Nieuwe beeldstand maken" staat de knop "Opslaan". Na het invullen van gegevens en het activeren van deze knop verschijnt een laadanimatie. Deze laadanimatie is niet voorzien van een tekstalternatief. Dit is belangrijk voor bezoekers die de applicatie niet visueel kunnen waarnemen.

Afbeeldingen




Knop "Opslaan" met ernaast geopende DevTools

Bevinding NDW-16.F17

Technisch Hoog

Op pagina "DRIP designer 2.0" staat een zijbalk met onder de koptekst "Recent gemaakt" voorbeelden van beeldstanden. Deze afbeeldingen zijn voorzien van het tekstalternatief "Aan het laden...". Dit is niet beschrijvend van de inhoud van deze afbeeldingen.

Afbeeldingen



Twee recent gemaakte beeldstanden met ernaast geopende code DevTools op deze elementen

Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

A

Succescriterium 1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Zorg voor een alternatief voor video-zonder-geluid (bijv. een animatie) of geluid-zonder-video (bijv. een podcast).

Resultaat

Niet aanwezig: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

A

Succescriterium 1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Zorg dat video's ondertitels hebben voor alle belangrijke geluiden.

Resultaat

Niet aanwezig: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

A

Succescriterium 1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Zorg dat alle belangrijke visuele informatie in video's ook te horen is óf zorg voor een tekstalternatief (bijv. een transcript).

Resultaat

Niet aanwezig: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

AA

Succescriterium 1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Live video's worden voorzien van ondertiteling voor doven en slechthorenden. Let op: Er is een wettelijke uitzondering voor live-video's.

Resultaat

Niet aanwezig: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

AA

Succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Zorg dat alle belangrijke visuele informatie in video's ook te horen is.

Resultaat

Niet aanwezig: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

Richtlijn 1.3: Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

A

Succescriterium 1.3.1: Info en relaties

Info, structuur en relaties in de content die je kan zien, moet ook in de code voor hulpsoftware beschikbaar zijn.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Bevinding NDW-16.F6 Technisch Medium

Op pagina https://diego.ndw.nu/dashboard staan meerdere koppen die in de code niet als kop is opgemaakt. Het gaat onder andere om de kop "0 geactiveerde DATEXII berichten". Hierdoor kan hulpsoftware de relatie van de kop en de content eronder niet bepalen. Als dit goed opgemaakt is, kan hulpsoftware bijvoorbeeld van kop naar kop navigeren om zo snel een pagina te kunnen scannen (zoals men dit visueel ook zou doen).

Hetzelfde geldt voor de koptekst "Filters" op pagina https://diego.ndw.nu/kaart.

Zorg dat de kop wordt opgemaakt in het juiste kop niveau. In dit geval zou dit met heading-element `<h2>` zijn.

Afbeeldingen



Koptekst "0 geactiveerde DATEXII berichten" met ernaast geopende DevTools op dit element


---

Bevinding NDW-16.F15 Technisch Medium

Op pagina https://diego.ndw.nu/kaart staat een lijst met filters. Elke soort filter in deze sectie is voorzien van een koptekst of label. Zoals het label "Scenariotype" of de koptekst "Wegbeheerders". Echter zijn deze teksten niet op deze manier opgemaakt in de code. Dit is belangrijk voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware zoals een schermlezer of spraakbediening.

Gebruik hiervoor dus een heading element van het juiste niveau. Eventueel kan hier ook een fieldset element gebruikt worden om de groep met bij elkaar horende filters te groeperen en deze koptekst dan in een legend element binnen de fieldset te plaatsen.

Afbeeldingen



Koptekst Wegbeheerders, met ernaast geopende DevTools op dit element

---


Bevinding NDW-16.F22

Technisch | Medium

Op pagina https://diego.ndw.nu/instrumenten/bewerken/ad74f321-6bc6-4150-883d-43c114cabfc3 staan meerdere lijsten die in de code niet als lijst zijn opgemaakt. Bijvoorbeeld onder de koptekst "Algemeen". Hierdoor kan hulpsoftware bijvoorbeeld niet presenteren dat dit een lijst is of uit hoeveel items deze bestaat. Dit helpt bij het begrip van de tekst. Als deze lijst goed is opgemaakt kan hulpsoftware daarnaast ook goed de relatie tussen de kopjes / termen en de bijbehorende tekst begrijpen.

Gebruik voor deze lijsten het `dl`-element. Ieder lijst-item bestaat dan uit een dt-element voor het kopje of de term en een dd-element voor de bijbehorende tekst.

Afbeeldingen



Koptekst "Algemeen" met eronder een lijst, met ernaast geopende DevTools op deze lijst

---

Bevinding NDW-16.F24

Content | Medium

Op pagina https://diego.ndw.nu/updates staan meerdere uitklapbare elementen. Bijvoorbeeld met de koptekst "Versie 94, 30 sep. 2026". Deze koptekst is in de code niet opgemaakt als koptekst. Ook de kopteksten binnen dit uitgeklapte element zijn met het `strong`-element opgemaakt, in plaats van een kop-element.

Koppen moeten opgemaakt worden als een echte kop (`<h1>` t/m `<h6>`). Dit helpt bezoekers die afhankelijk zijn van de code, bijvoorbeeld omdat ze een schermlezer gebruiken, om de structuur van de pagina eenvoudig te kunnen herkennen. Met behulp van software of een browser-extensie kan bijvoorbeeld een overzicht opgehaald worden van alle koppen op de pagina.

Plaats de kop met een kop-element (`<h1>` t/m `<h6>`) en verwijder het `strong` -element.

A

Succescriterium 1.3.2: Betekenisvolle volgorde

Zorg ervoor dat alle content in een 'logische' volgorde staat en dat hulpsoftware deze ook kan bepalen.

Resultaat

✓ Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

A

Succescriterium 1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen

Verwijs niet naar vorm, locatie, kleur, omvang, orientatie of geluid.

Resultaat

✓ Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

AA

Succescriterium 1.3.4: Weergavestand

De pagina moet zich aanpassen als je wisselt tussen portret- en landschapmodus.

Resultaat

✓ Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

AA

Succescriterium 1.3.5: Identificeer het doel van de input

Het doel van formuliervelden voor persoonlijke gegevens (bijv. je naam) moeten door hulpsoftware herkend worden.

Resultaat

− Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Bevinding NDW-16.F1

Technisch Laag

Op pagina "Inloggen" staan twee invoervelden om in te loggen. Voor deze invoervelden is een `autocomplete`-attribuut nodig bij de `input`-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen of een icoontje te tonen. Het `autocomplete`-attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden.

Gebruik de volgende waarden:

- E-mailadres `autocomplete="email"`
- Wachtwoord `autocomplete="current-password"`

Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://www.w3.org/Translations/WCAG22-nl/#input-purposes.

Afbeeldingen



Twee invoervelden met ernaast geopende DevTools op deze elementen

Richtlijn 1.4: Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

A

Succescriterium 1.4.1: Gebruik van kleur

Gebruik niet alleen maar kleur om informatie over te brengen, bijvoorbeeld in grafieken, diagrammen en tabellen.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

A

Succescriterium 1.4.2: Geluidsbediening

Als geluid automatisch start en langer dan 3 seconden duurt dan moet er een manier zijn om het te pauzeren. Advies: start geluid niet automatisch.

Resultaat

Niet aanwezig: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

AA

Succescriterium 1.4.3: Contrast (minimum)

Alle teksten moeten voldoende kleurcontrast hebben. Tip: gebruik de Colour Contrast Analyzer om het kleurcontrast te bepalen.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Bevinding NDW-16.F2 Design Laag

Op pagina "Inloggen" staat de link "Wachtwoord vergeten". De oranje kleur (`#D7802D`) van deze link op de lichtgrijze achtergrond (`#F0F0F0`) heeft een contrast van 2,6:1. Dit is te laag.

Hetzelfde geldt voor de link "Engels (English) | Nederlands" hieronder. De oranje tekstkleur op de witte achtergrond heeft een contrast van 3,0:1. Ook dit is te laag.

Bevinding NDW-16.F5

Design Laag

Op pagina https://diego.ndw.nu/dashboard staan meerdere secties die de tekst "Mis je iets? Je kunt ook filteren op andere organisaties" bevatten. De grijze kleur (`#929292`) van deze tekst op de witte achtergrond (`#FFFFFF`) heeft een contrast van 3,1:1. Dit is te laag.

Afbeeldingen




Tekst "Mis je iets? Je kunt ook filteren op andere organisaties"

Bevinding NDW-16.F14

Design Laag

Op pagina https://diego.ndw.nu/regelscenarios staat een tabel met onder de kolomkop "Status" de teksten "Definitief". De groene kleur (`#07A029`) van deze teksten op de lichtgroene achtergrond (`#E0F6DF`) heeft een contrast van 3,0:1. Dit is te laag.

Afbeeldingen




Kolom "Status" met in de datacellen de tekst "Definitief"

Bevinding NDW-16.F18

Design Laag

Op pagina "DRIP Designer 2.0" staat een tablijst. De niet-actieve items uit deze tablijst zijn voorzien van een grijze kleur. Het contrast tussen de grijze tekst (`#878A8C`) op de lichtgrijze achtergrond (`#FBF7FA`) is 3,3:1. Dit is te laag.

Afbeeldingen



Tablijst

AA

Succescriterium 1.4.4: Herschalen van tekst

Het moet mogelijk zijn om alle teksten te kunnen vergroten tot 200%.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Bevinding NDW-16.F25

Technisch Laag

Op pagina https://diego.ndw.nu/schakelingen staan onder het label "Schakeling actieve periode" drie interactieve elementen. Als het element "Periode" is geselecteerd verschijnen extra invoervelden om een datum in te voeren. Wanneer de pagina wordt bekeken met een resolutie van 1280 bij 1024 pixels en 200% zoom, vallen deze drie interactieve elementen weg onder deze nieuw verschenen invoervelden.

Afbeeldingen




Pagina bekeken met 200% zoom

Bevinding NDW-16.F26

Technisch Hoog

Op pagina https://diego.ndw.nu/drip-designer?type=favorite staat de knop "Nieuwe beeldstand". Wanneer de pagina wordt bekeken met een resolutie van 1280 bij 1042 pixels en 200% zoom, valt deze knop buiten beeld en is deze niet meer bereikbaar.

Afbeeldingen



Pagina DRIP designer bekeken met 200% zoom

AA

Succescriterium 1.4.5: Afbeeldingen van tekst

Gebruik geen afbeeldingen van tekst, maar maak je tekst op met CSS.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

AA

Succescriterium 1.4.10: Reflow

Je website moet responsive zijn en er mag geen content missen. Voorkom scrollen in twee richtingen.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set pagina’s voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Bevinding NDW-16.F32

Technisch Hoog

Op pagina https://diego.ndw.nu/dashboard staat onder de koptekst "0 geactiveerde DATEXII berichten" toelichtende tekst. Wanneer de pagina wordt bekeken met een resolutie 1280 bij 1024 pixels en 400% zoom, is deze toelichtende tekst niet volledig leesbaar. Voor bezoekers die gebruik maken van een vergrote weergave is het belangrijk dat alle content leesbaar blijft (zonder te scrollen in horizontale richting).

Afbeeldingen




Dashboard pagina bekeken met 400% zoom

Bevinding NDW-16.F31

Technisch | Hoog

Op pagina https://diego.ndw.nu/schakelingen staan onder het label "Schakeling actieve periode" drie interactieve elementen. Als het element "Periode" is geselecteerd verschijnen extra invoervelden om een datum in te voeren. Wanneer de pagina wordt bekeken met een resolutie van 1280 bij 1024 pixels en 400% zoom, vallen deze drie interactieve elementen weg onder deze nieuw verschenen invoervelden.

Afbeeldingen




Pagina "Schakelingen" bekeken met 400% zoom

Bevinding NDW-16.F33

Technisch | Hoog

Op pagina https://diego.ndw.nu/drip-designer?type=favorite staat de knop "Nieuwe beeldstand". Wanneer de pagina wordt bekeken met een resolutie van 1280 bij 1042 pixels en 400% zoom, valt deze knop buiten beeld en is deze niet meer bereikbaar.

Afbeeldingen



Pagina "DRIP designer" bekeken met 400% zoom

AA

Succescriterium 1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content

Niet-tekstuele content op je website heeft voldoende kleurcontrast (3,0:1). Denk bijvoorbeeld aan belangrijke afbeeldingen en formuliervelden.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Bevinding NDW-16.F3

Design Laag

Op pagina "Inloggen" staan twee invoervelden om in te loggen. Het contrast tussen de lichtgrijze rand (`#DEE2E6`) van dit invoerveld op de witte achtergrond (`#FFFFFF`) is 1,3:1. Dit is te laag.

Hetzelfde probleem komt voor met de toggle met het label "Ingelogd blijven" onder deze invoervelden.

Afbeeldingen



Invoervelden met de placeholders "E-mail adres" en "Wachtwoord"

Bevinding NDW-16.F29

Design Laag

Op pagina "Inloggen" staat de knop "Inloggen". Wanneer deze knop toetsenbordfocus ontvangt, krijgt deze een lichtoranje rand (`#DC9F83`). Het contrast van deze lichtoranje rand op de lichtgrijze achtergrond (`#F0F0F0`) is 2,0:1. Dit is te laag.

Afbeeldingen




Knop "Inloggen" met actieve toetsenbordfocus

Bevinding NDW-16.F9

Design Laag

Op pagina https://diego.ndw.nu/dashboard staan meerdere uitklapbare elementen met de namen "Eigenaar" en "Regisseur". Wanneer opengeklapt staat een lijst met checkboxes. Het contrast tussen de grijze rand (`#CFD2D3`) van de niet-geselecteerde checkboxes op de witte achtergrond (`#FFFFFF`) is 1,5:1. Dit is te laag.

Afbeeldingen



Opengeklapt venster onder de uitklapbare elementen "Eigenaar" en "Regisseur"

AA

Succescriterium 1.4.12: Tekstafstand

Je kan de regelhoogte, letterafstand, afstand tussen alinea's en afstand tussen woorden aanpassen om alles beter leesbaar te maken.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.


Bevindingen

Bevinding NDW-16.F13

Technisch Laag

Op pagina https://diego.ndw.nu/dashboard staan meerdere uitklapbare elementen met de namen "Eigenaar" en "Regisseur". Wanneer opengeklapt staat een lijst met checkboxes. Als de aangevinkte checkboxes worden bekeken met vergrootte tekstafstand komt de witte tekst "Check" door de labels heen. Hierdoor zijn deze moeilijk leesbaar.

Afbeeldingen



Uitklapbare elementen "Eigenaar" en "Regisseur"

AA

Succescriterium 1.4.13: Content bij hover of focus

Als content op hover of focus wordt getoond, dan moet het ook voor iedereen goed waarneembaar zijn.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Principe 2: Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

Richtlijn 2.1: Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

A

Succescriterium 2.1.1: Toetsenbord

Alles moet bedienbaar zijn met het toetsenbord of vergelijkbare hulpapparatuur.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Bevinding NDW-16.F8

Technisch Hoog

Op pagina https://diego.ndw.nu/dashboard staan onderaan drie interactieve elementen die dienen als link. Bijvoorbeeld de links "Hoe het werkt" en "Veelgestelde vragen". Deze zijn niet bereikbaar met het toetsenbord. Dit komt omdat hier `div` elementen zijn gebruikt die interactief zijn gemaakt met JavaScript.

Gebruik voor deze interactie standaard interactieve html elementen, zoals een normale link.

Afbeeldingen



Koptekst "Hoe het werkt" met ernaast geopende DevTools op dit element

---

Bevinding NDW-16.F21

Technisch Laag

Op pagina https://diego.ndw.nu/instrumenten/bewerken/ad74f321-6bc6-4150-883d-43c114cabfc3 staan meerdere links met de tekst "Uitleg". Deze zijn niet bereikbaar met het toetsenbord. Dit is belangrijk voor bezoekers die gebruik maken van toetsenbordnavigatie.

Bevinding NDW-16.F19

Technisch | Hoog

Op pagina "DRIP designer 2.0" staat een zijbalk met onder de koptekst "Recent gemaakt" voorbeelden van beeldstanden. Deze beeldstanden zijn interactief, maar deze zijn niet met het toetsenbord bereikbaar. Dit is belangrijk voor bezoekers die gebruik maken van toetsenbordnavigatie.

Afbeeldingen



Zijbalk met de koptekst "Recent gemaakt" met ernaast geopende DevTools op deze elementen

A

Succescriterium 2.1.2: Geen toetsenbordval

Zorg dat gebruikers van het toetsenbord niet vastlopen.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

A

Succescriterium 2.1.4: Enkel teken sneltoetsen

Voorkom het gebruik van sneltoetsen die bestaan uit één teken, zoals hoofdletters, kleine letters, leestekens, cijfers of symbolen.

Resultaat

Niet aanwezig: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

Richtlijn 2.2: Genoeg tijd

Geef gebruikers voldoende tijd om de content te lezen en te gebruiken.

A

Succescriterium 2.2.1: Timing aanpasbaar

Als er een tijdslimiet is op de website dan moet dit uitgezet of aangepast kunnen worden.

Resultaat

Niet aanwezig: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

A

Succescriterium 2.2.2: Pauzeren, stoppen of verbergen

Voor alle bewegende of scrollende content moet de mogelijkheid zijn om dit te pauzeren, stoppen of verbergen.

Resultaat

Niet aanwezig: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

Richtlijn 2.3: Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

A

Succescriterium 2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Het snel flitsen van drie keer of meer per seconde kan foto-epileptische aanvallen veroorzaken en is niet toegestaan.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 2.4: Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

A

Succescriterium 2.4.1: Blokken omzeilen

Er moet een mogelijkheid zijn om herhalende blokken over te slaan.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Bevinding NDW-16.F11

Technisch Medium

Op de onderzochte pagina's is geen mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit is van belang voor bezoekers die afhankelijk zijn van het toetsenbord, bijvoorbeeld door een zichtbeperking of lichamelijke beperking. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content te navigeren met het toetsenbord.

Een goede mogelijkheid om herhalende blokken over te slaan is door gebruik te maken van een zogenaamde skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus erop staat.

Het toevoegen van een skiplink zorgt ervoor dat je sneller kunt navigeren over de website. Dit bespaart tijd, maar ook energie.

A

Succescriterium 2.4.2: Paginatitel

Alle pagina's hebben een goede titel die het onderwerp beschrijft.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

A

Succescriterium 2.4.3: Focus volgorde

Als de volgorde waarin elementen toetsenbordfocus krijgen belangrijk is, dan moet de betekenis daarvan behouden blijven.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

A

Succescriterium 2.4.4: Linkdoel (in context)

Geef links een duidelijke tekst zodat je weet wat er gebeurt als je er op klikt.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

AA

Succescriterium 2.4.5: Meerdere manieren

Pagina’s vind je op meerdere manieren, bijvoorbeeld via een zoekfunctie.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set pagina’s voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Bevinding NDW-16.F10

Technisch Laag

Volgens dit succescriterium moet er meer dan één manier zijn om alle webpagina's te kunnen vinden. Op dit moment is het volgen van links de enige manier waarop alle pagina's te vinden zijn.

Voor dit probleem zijn verschillende oplossingen mogelijk, zoals het toevoegen van een zoekfunctie en/of een sitemap.

AA

Succescriterium 2.4.6: Koppen en labels

Gebruik duidelijke koppen en tekstlabels die het onderwerp of doel beschrijven.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.


Bevindingen

Bevinding NDW-16.F27

Technisch Medium

Op pagina https://diego.ndw.nu/instrumenten staan in de laatste kolom van de tabel knoppen met het icoon van een oog. Deze knoppen hebben allemaal de toegankelijkheidsnaam "Instrument bekijken". Deze knoppen hebben echter betrekking op verschillende onderdelen. De naam van deze knoppen is daardoor niet specifiek beschrijvend van de functie.

Afbeeldingen



Laatste kolom van een tabel, met hierin knoppen met het icoon van een oog

AA

Succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar

Zorg dat je ziet op welk element de toetsenbordfocus staat, dit maakt navigeren met het toetsenbord eenvoudiger.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

AA

Succescriterium 2.4.11: Focus niet bedekt (minimum)

Als de focus op een interactieve component komt, mag deze niet bedekt zijn door andere content.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 2.5: Input modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

A

Succescriterium 2.5.1: Aanwijsgebaren

Gebruikers kunnen touch-functies bedienen met een muis, hulptechnologie of met één vinger.

Resultaat

Niet aanwezig: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

A

Succescriterium 2.5.2: Aanwijzerannulering

Als je ergens op klikt moet je dit kunnen annuleren door de muisaanwijzer te verplaatsen.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

A

Succescriterium 2.5.3: Label in naam

Van alle interactieve elementen met zichtbare tekst is deze tekst ook beschikbaar in de toegankelijkheidsnaam.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Bevinding NDW-16.F23

Technisch Hoog

Op pagina https://diego.ndw.nu/schakelingen staat onder het label "Schakeling actieve periode" een drietal interactieve elementen "Alle", "Actueel" en "Periode". In de code zijn deze elementen voorzien van een `aria-label` met de teksten "Monday", "Tuesday" en "Wednesday". De toegankelijkheidsnaam van deze elementen is anders dan het visuele label. Dit is belangrijk voor bezoekers die gebruik maken van spraakbediening.

Afbeeldingen



Interactieve elementen "Alle", "Actueel" en "Periode" met ernaast geopende DevTools op deze elementen

A

Succescriterium 2.5.4: Bewegingsactivering

Functionaliteit die wordt geactiveerd door het apparaat te bewegen (bijvoorbeeld schudden) kan worden uitgeschakeld en ook op een andere manier worden bediend.

Resultaat

Niet aanwezig: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

AA

Succescriterium 2.5.7: Sleepbewegingen

Als je iets kunt slepen dan moet dat ook op een andere manier mogelijk zijn met een muis of vinger zonder te slepen.

Resultaat

Niet aanwezig: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

AA

Succescriterium 2.5.8: Grootte van het aanwijsgebied (minimum)

Voorkom problemen door klikbare gebieden, zoals links en knoppen, groot genoeg te maken.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Principe 3: Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

Richtlijn 3.1: Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

A

Succescriterium 3.1.1: Taal van de pagina

Hulpsoftware moet de taal van de pagina kunnen bepalen, zodat bijvoorbeeld de juiste stem en intonatie gebruikt kan worden.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

AA

Succescriterium 3.1.2: Taal van onderdelen

Als de taal van de content wisselt dan moet hulpsoftware deze kunnen bepalen.

Resultaat

Niet aanwezig: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

Richtlijn 3.2: Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

A

Succescriterium 3.2.1: Bij focus

Als een element focus krijgt dan mag er geen contextwijziging gebeuren.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

A

Succescriterium 3.2.2: Bij input

Bij een invoer in een element mag mag er geen contextwijziging gebeuren.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

AA

Succescriterium 3.2.3: Consistente navigatie

Maak navigeren door de website eenvoudig en gebruik menu’s consistent.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

AA

Succescriterium 3.2.4: Consistente identificatie

Alle elementen met dezelfde functie zijn op dezelfde manier herkenbaar.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

A

Succescriterium 3.2.6: Consistente hulp

Als hulp beschikbaar is op de website dan is die altijd op dezelfde plek te vinden.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 3.3: Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

A

Succescriterium 3.3.1: Foutidentificatie

Als fouten gemaakt worden dan moet de fout duidelijk herkenbaar zijn in tekst.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

A

Succescriterium 3.3.2: Labels of instructies

Invoervelden hebben duidelijke tekstlabels of instructies.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

AA

Succescriterium 3.3.3: Foutsuggestie

Geef oplossingen als gebruikers fouten maken.

Resultaat

Niet aanwezig: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

AA

Succescriterium 3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Voorkom risico's bij het verzenden van gevoelige gegevens.

Resultaat

Niet aanwezig: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

A

Succescriterium 3.3.7: Overbodige invoer

Zorg dat informatie niet meerdere keren moet worden ingevoerd in hetzelfde proces.

Resultaat

Niet aanwezig: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

AA

Succescriterium 3.3.8: Toegankelijke authenticatie (minimum)

Gebruik geen cognitieve functietest voor het inloggen op een webpagina.

Resultaat

Voldoet: de onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Principe 4: Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Richtlijn 4.1: Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

A

Succescriterium 4.1.2: Naam, rol en waarde

Software begrijpt de naam en rol van elementen. Ook de waarde, status of eigenschappen van elementen kunnen worden bepaald.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Bevinding NDW-16.F4

Technisch | Medium

In het dashboard is een navigatiebalk aanwezig. Onderaan deze navigatiebalk staat een knop met het icoon van twee pijlen naast elkaar. Deze knop is niet voorzien van een toegankelijkheidsnaam.

Voorzie de knop van een beschrijvende toegankelijkheidsnaam.

Afbeeldingen



Knop met het icoon van twee pijlen met ernaast geopende DevTools op dit element

---


Bevinding NDW-16.F7

Technisch | Hoog

Op pagina https://diego.ndw.nu/dashboard staan onderaan drie interactieve elementen die dienen als link. Bijvoorbeeld de links "Hoe het werkt" en "Veelgestelde vragen". Deze zijn echter niet voorzien van een goede rol. Dit is belangrijk voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware zoals spraakbediening of een schermlezer.

Hier is gebruik gemaakt van een `div` element die interactief is gemaakt met JavaScript. Een `div` element heeft geen interactieve rol die hulpsoftware kan herkennen. Gebruik hier bij voorkeur gewoon een standaard link.

Afbeeldingen



Koptekst "Hoe het werkt" met ernaast geopende DevTools op dit element

---


Bevinding NDW-16.F28

Technisch | Medium

Op pagina https://diego.ndw.nu/instrumenten staan in de laatste kolom van de tabel knoppen met het icoon van een oog. Deze interactieve elementen zijn programmatisch voorzien van zowel de rol link als de rol button. Hierdoor is niet duidelijk vastgelegd welk type interactief element het is. Bezoekers die gebruikmaken van hulpsoftware kunnen hierdoor onduidelijke of tegenstrijdige informatie over de rol van deze elementen ontvangen. Dit kan verwarring veroorzaken over de functie en de bediening van de elementen.

Nest geen interactieve elementen in elkaar, maar gebruik één element om de interactie te regelen.

Afbeeldingen



Laatste kolom van een tabel, met hierin knoppen met het icoon van een oog

---

Bevinding NDW-16.F20

Technisch | Hoog

Op pagina "DRIP designer 2.0" staat een zijbalk met onder de koptekst "Recent gemaakt" voorbeelden van beeldstanden. Deze beeldstanden zijn interactief, maar deze zijn niet voorzien van de juiste rol. Dit is belangrijk voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware.

Afbeeldingen



Zijbalk met de koptekst "Recent gemaakt" met ernaast geopende DevTools op deze elementen

AA

Succescriterium 4.1.3: Statusberichten

Meldingen en waarschuwingen die verschijnen die de status van een actie tonen, kunnen worden bepaald door hulpsoftware.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Bevinding NDW-16.F30

Technisch Laag

Op pagina "Inloggen" staat een formulier. Als dit formulier leeg of met fouten wordt verzonden, verschijnt de melding "Gebruikersnaam of wachtwoord ongeldig" in beeld. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat deze meldingen statusberichten zijn en dat is nu niet het geval.

Het element met de foutmelding bevat het attribuut `role="alert"`. Dit gaat dus al goed. Echter moet het element met dit attribuut al aanwezig zijn op het moment dat de website wordt geladen. Dit is niet het geval. Hulpsoftware kan op het moment dus niet aan een gebruiker met een visuele beperking meedelen dat deze extra content is verschenen.

Plaats het `div` element met het `role="alert"` attribuut al bij het laden in de DOM. Laat de inhoud dan leeg. Als de fout optreedt kan met scripting de tekst van de foutmelding geplaatst worden in het `div` element. Door de verandering van de inhoud van het element wordt de foutmelding dan wel direct voorgelezen.

Steekproef

Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van een steekproef. De wijze waarop de steekproef is bepaald staat voorgeschreven in het evaluatiedocument WCAG-EM.

- https://iam.ndw.nu/auth/realms/ndw/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=app-nm-diego-frontend-prod&state=QW9GX0Jaa2tKeTF1dEt3ZWtGUW5lalRjOFRDTWQ0Vnk4UEl5TXRTTURBR1Ni&redirect_uri=https%3A%2F%2Fdiego.ndw.nu&scope=openid%20profile%20email%20roles&code_challenge=09ZD8D074SBe9GKiVq5VSfN89tsxbXSCZcNnUEPcTgM&code_challenge_method=S256&nonce=QW9GX0Jaa2tKeTF1dEt3ZWtGUW5lalRjOFRDTWQ0Vnk4UEl5TXRTTURBR1Ni
- https://diego.ndw.nu/dashboard
- https://diego.ndw.nu/kaart
- https://diego.ndw.nu/regelscenarios
- https://diego.ndw.nu/regelscenarios/bewerken/345dd4d8-97d7-4d60-9606-3f459c4f8ad1
- https://diego.ndw.nu/schakelingen
- https://diego.ndw.nu/dvm-services
- https://diego.ndw.nu/instrumenten
- https://diego.ndw.nu/instrumenten/bewerken/ad74f321-6bc6-4150-883d-43c114cabfc3
- https://diego.ndw.nu/drip-designer?type=favorite
- https://diego.ndw.nu/updates
- Applicatie blijft laadanimatie tonen. Hierdoor zijn verschillen te vinden in de bevindingen tussen de productie en staging omgeving.
  https://diego.staging.ndw.nu/dashboard
- https://diego.staging.ndw.nu/drip-designer/nieuw?type=60d3d90f-e88a-4d51-b268-fcf6e061da81
- https://diego.staging.ndw.nu/webdripdesigner/?return_url=https:%2F%2Fdiego.staging.ndw.nu%2Fdrip-designer%2Fnieuw%3Ftype%3D60d3d90f-e88a-4d51-b268-fcf6e061da81

Overige onderzoeksdetails

Gebruikte technieken

Bij het uitvoeren van dit onderzoek is er vanuit gegaan dat alle technieken van het W3C ondersteund worden en dus gebruikt mogen worden. Zie: www.w3.org/WAI/WCAG22/Techniques

User agents en andere software

Bij dit onderzoek zijn de volgende user agents gebruikt:

- Google Chrome, versie 154.0 (primair)
- Mozilla Firefox, versie 157.0
- NVDA in combinatie met Google Chrome

Afhankelijke technologie

- HTML
- CSS
- WAI-ARIA
- JavaScript
- DOM
- SVG

Over Cardan

Dit onderzoek is uitgevoerd door Cardan.

Adres: Burgemeester Brokxlaan 32 5041 SB Tilburg
Telefoon: 0885004070
E-mailadres: contact@cardan.com
Website: https://cardan.com

Dit onderzoek is uitgevoerd door Cardan. Als expert op het gebied van digitale toegankelijkheid helpen wij jou bij het toegankelijk maken van websites, apps en andere online dienstverlening.

Dit onderzoek naar digitale toegankelijkheid is uitgevoerd door Cardan met Cardan Auditor – dé slimme oplossing voor het onderzoeken en verbeteren van websites, apps en andere digitale kanalen.